



171412340674

ASV 1000


ASV 1000

12071

ASV 1000

99%

450




检测报告

委托单位: 广东贝源检测有限公司 检测地点: 贝源检测室

委托日期: 2024年07月01日 检测日期: 2024年07月01日


检测项目: 水质检测



检测地点: 贝源检测室

检测人员: 贝源检测室 检测日期: 2024年07月01日

检测地点: 贝源检测室



二、单位概况

单位名称：南昌安象东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967379052

三、检测内容

1. 检测点位、检测项目、检测项目及频次见表1。



报告编号: BJT-2024-0762

检测日期: 2024-07-15

检测地点: 南昌安象东方再生能源有限公司

五、执行标准

样品性状


炉渣为黑色、臭

签名: [Signature]

签名: [Signature]

签名: [Signature]

签名: [Signature]



附件 2

1

2

3

